71 ##°	
高ランク フロントパネル (ガラス割れ)	
廉価ランク フロントパネル (ガラス割れ)	
高ランク フロントパネル (液晶不良)	
廉価ランク フロントパネル (液晶不良)	
バッテリー (同時交換がお勧	

水没修理

## iPhone修理 料金早見表 (稅込表記)

##*	SE	6	6P	6s	6sP	7	7P	8/SE2	8P
高ランク フロントパネル (ガラス割れ)	-	-	-	-	-	¥12,800	¥14,800	¥14,800	¥16,800
廉価ランク フロントパネル (ガラス割れ)	¥5,480	¥5,480	¥6,980	¥5,980	¥6,980	¥6,480	¥7,980	¥7,980	¥9,980
高ランク フロントパネル (液晶不良)	-	-	-	-	-	¥15,000	¥17,000	¥17,000	¥19,000
廉価ランク フロントパネル (液晶不良)	¥7,680	¥7,680	¥9,180	¥8,180	¥9,180	¥8,680	¥10,180	¥10,180	¥12,180
バッテリー (同時交換がお勧 め!)	¥5,480	¥5,480	¥5,480	¥5,480	¥5,480	¥6,480	¥6,480	8のみ ¥6,480	¥6,480
コネクタ	¥6,480	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥8,980	¥9,980	¥9,980	¥9,980
ホームボタン	¥6,480	¥7,480	¥7,980	¥7,980	¥7,980	-	-	-	-
スリープボタン	-	¥7,980	¥7,980	¥9,980	¥9,980	¥9,980	¥9,980	¥9,980	¥9,980

¥4,980 (乾燥・クリーニングのみ) ※部品交換が必要な場合は、別途部品交換代がかかります。

修理不可な場合でも、乾燥・クリーニング作業費を ¥1,100 頂戴します。

71	iPhone							
##°	Х	XS	XS MAX	XR				
高ランク フロントパネル (ガラス割れ)	¥19,990	¥21,990	¥29,990	¥21,990				
廉価ランク フロントパネル (ガラス割れ)	¥9,990	¥11,990	¥21,990	¥11,990				
高ランク フロントパネル (液晶不良)	¥ <b>24,39</b> 0	¥26,390	¥3 <b>4,</b> 390	¥ <b>26,39</b> 0				
廉価ランク フロントパネル (液晶不良)	¥14,390	¥16,390	¥26,390	¥16,390				
バッテリ <del>ー</del> (同時交換がお勧 め!)	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980				
コネクタ	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800				
ホームボタン	-	-	-	-				
スリープボタン	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800				
		<del></del>						

e修理 料金早見表 (稅込表記)

11Pro

11P MAX 12/12P 12P MAX

12mini

高ランク フロントパネル (ガラス割れ)	¥19,990	¥21,990	¥29,990	¥21,990	¥24,990	¥32,990	¥46,990	¥54,990	¥57,990	¥54,990
廉価ランク フロントパネル (ガラス割れ)	¥9,990	¥11,990	¥21,990	¥11,990	¥14,990	¥19,990	¥29,990	¥32,990	¥34,990	¥29,990
高ランク フロントパネル (液晶不良)	¥24,390	¥26,390	¥3 <b>4,</b> 390	¥26,390	¥29,390	¥37,390	¥51,390	¥59,390	¥62,390	¥59,390
廉価ランク フロントパネル (液晶不良)	¥14,390	¥16,390	¥26,390	¥16,390	¥19,390	¥24,390	¥34,390	¥39,390	¥39,390	¥34,390
バッテリ <del>ー</del> (同時交換がお勧 め!)	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980	¥7,980	-	-	-
コネクタ	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥19,800	¥12,800	¥14,800	¥14,800	¥14,800
ホームボタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スリープボタン	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	¥12,800	-	-	-
	V40 000/#HB - LU - L P 0 7 )									

11

水没修理

¥12,800(乾燥・クリーニングのみ) ※部品交換が必要な場合は、別途部品交換代がかかります。

修理不可な場合でも、乾燥・クリーニング作業費を¥3,300 頂戴します。